ANALIZA PROCESULUI DE USCARE A ȚESĂTURILOR. TRANSFERUL DE CĂLDURĂ SI MASĂ

Alina Gărău

Disciplina care poate trata complex procesul de uscare se poate corela și angaja într-un tot unitar cu fizica, chimia, mecanica, e.t.c.

Proprietățile și caracteristicile tehnice ale materialelor textile se modifică odată cu variația umidității. Sorbția și desorbția apei și a vaporilor de apă determină o modificare în greutatea, volumul, grosimea, proprietățile mecanice, energia internă, conductibilitatea termică și electrică a fibrelor.

Când sorbția are loc în straturile superficiale ale sorbantului, fenomenul se numește adsorbție, spre deosebire de absorbție, care se petrece în interior, intermolecular.

În privința comportării la sorbție, fibrele de origine animală (lână, păr de capră, păr de cămilă, mătase) sunt superioare celorlalte pentru că sorb vapori de apă în cantități mai mari fără a-și pierde din proprietăți.

• Considerații generale asupra procesului de uscare

Eliminarea apei aderente rămasă în materialul textil în urma curațirii umede și a apei capilare, se poate realiza numai prin procesul de uscare. Acest lucru se realizează prin evaporarea în aerul înconjurător a apei de la suprafața materialului textil și prin difuzia apei din interiorul fibrei la exterior și așa mai departe până la uscare.

Viteza uscării, care în unele cazuri este foarte importantă, depinde de umiditatea relativă a aerului și temperatura materialului. Umiditatea relativă este raportul exprimat în procente între conținutul de apă al aerului măsurat la temperatura respectivă și al aerului saturat la aceeași temperaturăși a cărui UR se consideră 100%.

Prin încalzire umiditatea relativă a aerului scade. De exemplu, un aer saturat la 20° C (UR 100%), încălzit la 80° C va avea umiditatea relativă de numai 5,9%. În același timp, crește energia cinetico-moleculară și tensiunea de vapori a apei din materialul textil. Toți acești factori fac să crească viteza de evaporare a apei din material, deci viteza de uscare.

Uscarea textilelor muzeale se face în general la temperatura ambiantă, uscarea realizându-se mai repede atunci când sunt curenți de aer (se face mai repede deoarece aerul în care se face evaporarea nu ajunge la saturație) ca și atunci când temperatura aerului este mai ridicată (crește tensiunea de vapori a apei din material), iar aerul devine mai uscat (umiditate relativă redusă).

Viteza de evaporare creste cu cât suprafața de evaporare este mai mare.

Durata uscării depinde și de cantitatea de apă rămasă în material după spălare și care trebuie evaporată.

În cazul fibrelor naturale ea poate fi cuprinsă între 45-65%, iar la cele sintetice 20-30% raportată la materialul textil complet uscat.

În condiții obișnuite, uscarea durează 6-8 ore și chiar mai mult. În cazul unor materiale textile speciale operația de uscare trebuie să se desfășoare într-un timp mult mai scurt.

Pentru a realiza o viteză de uscare mare, materialul textil este supus la un curent de aer cald cu temperatura de 80-100° C. Aerul cald în acest caz are rolul de a încălzi materialul textil și de a transporta vaporii de apă rezultați. Alte metode sunt cele în care încălzirea materialului textil se obține prin contact cu o suprafață încălzită sau cu radiatii infraroșii.

• Mecanismul procesului de uscare

Cunoașterea tipurilor de transport de căldură și masă în materialul supus uscării permite determinarea mecanismului procesului de uscare.

În perioda de viteză constantă de uscare, rolul principal îl joacă circulația simultană a căldurii și masei în stratul limitrof.

În această perioadă, umiditatea este adusă la suprafața materialului în special sub formă lichidă. Circulația umidității este provocată de forțe capilare sau de diferența de presiune interioară, în funcție de tipul materialului.

În perioada descrescândă de viteză de uscare, rolul principal îl joacă condițiile de transport în interiorul materialului. O importanță tot mai mare capătă și circulația umidității în fază gazoasă.

Un mecanism ipotetic de circulație a căldurii şi masei în ultimul stadiu al procesului de uscare a unui material capilaro-poros (textil) este cel în care umiditatea lichidă apare în stare pendulară care poate fi definită ca o stare a umidității care apare inconstant în locul de îngustare a capilarelor.

Să admitem că în primul moment curburile ambelor meniscuri ale elementelor lichidului sunt egale. Dacă în sistem apare un gradient de temperatură, el va crea un gradient al presiunii vaporilor de umiditate. În acest caz va interveni o circulatie a vaporilor.

După cum se expune într-o serie de lucrări, un material supus uscării poate fi împărțit în trei zone: una uscată, o zonă de evaporare și zona umedă. În zona uscată, umiditatea se deplasează numai sub formă de vapori, iar în zona umedă va avea loc în special circulația umidității lichide. Ambele tipuri de transport apar în zona de evaporare.

Caracterul desfășurării procesului de uscare poate fi urmărit foarte ușor pe baza graficelor întocmite de obicei în următoarele sisteme de coordonate:

- -umiditatea materialului durata uscării
- -viteza de uscare umiditatea materialului
- -temperatura materialului umiditatea materialului

Datele pentru trasarea curbelor se obțin în laborator prin măsurători asupra unui eșantion de material.

• Transferul de căldură și masă în procesul de uscare

Căldura poate fi adusă la suprafața materialului supus uscării cu ajutorul radiațiilor termice, convecției sau conducției. În majoritatea cazurilor transferul are loc prin intermediul tuturor acestor modalități, cu preponderență mai mică sau mai mare a uneia dintre ele.

In timpul uscării, are loc un transfer simultan de căldură si masă atât în interiorul firului textil cât și în stratul limită de la suprafața dintre faze. În timpul contactului dintre materialul umed (fire) și aerul încălzit care-l înconjoară, apa de la suprafață se evaporă. Transferul de masă care are loc în timpul procesului de evaporare a lichidului, în direcție perpendiculară pe direcția fluxului de agent de uscare (aer), influențează starea stratului de lângă perete, ceea ce datermină modificări ale valorii coeficientului de transfer al căldurii. Lichidul evaporat pătrunde în mediul ambiant în urma difuziei.

Coeficienții de transfer de căldură și masă depind de forma și dimensiunile geometrice ale suprafeței de evaporare, de caracterul circulației amestecului de vapori-gaze, presiune, temperatură, proprietăți fizice ale lichidului și gazului, concentrația componenților în amestecul vapori-gaze, vibrațiile câmpului de circulație și poziția suprafețelor de evaporare.

Relația dintre coeficiențiide transfer de căldură și masă și parametrii menționați, se determină de obicei experimental.

Circulatia umiditătii în materialul supus uscării poate avea loc în următoarele moduri:

- transfer prin difuzie care este modul principal de deplasare a umidității sub formă de vapori. El are loc în materialele capilaro-poroase în care dimensiunea caracteristică a spațiilor libere este mai mare de 10;
- transfer prin efuzie, care are loc în zona în care circulația vaporilor se face într-un spatiu redus, caracteristic spațiilor din materialul textil cu dimensiuni sub 10 (zona firului îmbibat cu apret);
- transfer prin forte capilare;
- transfer prin presiune interioară: presiunea interioară este o urmare a existenței încărcăturilor electrice pe particulele materialului respectiv, care astfel acționează asupra sa. În perioada inițială de uscare, toate particulele sunt separate între ele printr-o peliculă de lichid. Evaporarea umidității de pe suprafața materialului provoacă o contracție a stratului superficial și deci, o creștere a acțiunilor între particule, manifestată prin scăderea presiunii lângă suprafața corpului. Diferența de presiune care apare astfel, provoacă curgerea umidității spre suprafață, unde această umiditate se evaporă. Se formează un gradient al umidității în material, implicit și un gradient al presiunii interioare;
- Transfer prin presiune osmotică întâlnit la produse coloidale (apret pe bază de amidon sau CMC):
- Termodifuzie: în prezența condițiilor neizotermice, are loc o circulație a umidității sub influența gradientului suplimentar de concentrație, provocat de gradientul de temperatură;

Căldura poate fi adusă la suprafața corpului supus uscării prin radiații termice, prin convecție, conductibilitate (contact), prin cîmp de înaltă frecvență, prin cîmp de radiații infraroșii, etc.

La uscarea prin convecție, transferul de căldură depinde de forma geometrică a materialului supus uscării, de căldura specifică, de viteza agentului de uscare (aer cald) și masa specifică a acestuia. Pentru viteze ale agentului de uscare de 25 m/s, coeficientul de transfer atinge valori pînă la 251,4 kj / m h grad în cazul suprafețelor plane.

La uscarea prin contact, coeficientul de transfer are valori de aproximativ 4190 kj / m h grad, a cărui valoare scade pînă la jumătate, ca urmare a formării unui strat de vapori între cele două suprafețe de contact.

Uscarea prin radiație realizează un transfer bun de căldură dacă se obține un coeficient ridicat de absorbție a radiațiilor, iar spectrul de emisie coincide pe cît posibil cu spectrul de absorbție al materialului umed.

La uscarea în cîmp de înalta frecvență, căldura se formează în interiorul materialului supus uscării.

Căldura obținută este cu atît mai mare cu cît coeficientul de pierdere al dielectricului este mai mare. În acest caz, fenomenul de suprauscare se evită mai ușor, deoarece, căldura ia naștere cu precădere în zonele umede unde coeficientul de pierdere al dielectricului este mai mare.

Concluzii

Procesul de uscare a materialelor textile în laboratorul de restaurare, trebuie să se realizeze întotdeauna sub o strictă supraveghere, avînd în vedere că în cele mai multe cazuri piesele textile aflate în laborator au o vechime relativ mare și foarte des prezintă degradări fizico-mecanice ca șifonări, tociri, răriri, ruperi, deșirări, friabilitate, etc.

Condițiile optime pentru o uscare fără riscuri a unei țesături sunt: UR 55 % și o temperatură de 22 grade C.

Există un pericol atunci cînd fibrele cedează din umezeală peste o anumită limită, începînd să se degradeze.

În cazul unor textile care prezintă migrare masivă de culoare în urma procesului de curățire umedă, putem mări viteza de uscare folosind un uscător care să transporte vaporii de apă rezultați în timpul uscării. Curentul de aer poate avea o temperatură mai mare decât temperatura mediului ambiant numai în cazul în care vom considera că materialul textil nu prezintă pericol de degradare. Lâna, deși are rezistență destul de mare la acțiunea căldurii este inferioară din acest punct de vedere bumbacului și inului (temperaturi de degradare: bumbac-150° C, lînă-135° C, mătase-150° C).

Viteza de uscare crește proporțional cu mărirea suprafeței de evaporare, deci vom încerca să avem o suprafață cât mai mare de evaporare și spațiu cât mai deschis pentru ca aerul în care se face evaporarea să nu ajungă la saturație.

Viteza de uscare crește și dacă avem o cantitate mică de apă rămasă în materialul textil. Acest lucru îl realizăm tamponând materialul după curățirea umedă cu hârtie de filtru.

Urmărind atent toți factorii care influențează procesul de uscare și respectând toate principiile și normele de restaurare ce se impun într-un laborator putem acționa benefic asupra pieselor fără a le deteriora.

THE ANALYSIS OF THE DRYING PROCESS OF FABRICS. THE HEAT AND MASS TRANSFER.

The paper presents the ways of heat and mass transfer during drying, methods of increasing the rate of water evaporation from textils undergoing wet cleaning, proper conditions for riskfree drying of museum fabrics.

BIBLIOGRAFIE

- 1. N. Asandei, A. Grigoriu, Chimia și structura fibrelor. Ed. Academiei RSR, București, 1983.
- 2. A. Hristev, V. Falie, D. Manda, Fizica. Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981.
- 3. H. Maurus, I. Bucurenci, Spălarea produselor textile și detașarea petelor. Ed. Tehnică, București, 1978.